

Hinweis: Die Nummerierung baut auf dem sog. ELIA-Antrag auf, der allerdings eher auf Chemiefabriken als Windenergieanlagen zugeschnitten ist. Insofern fehlen teilweise Ziffern in der Nummerierung.

Ordner Gutachten und Lagepläne		Ordner A	
Reg. n.	Inhalt	Datum	Seiten
0.	Inhaltsverzeichnis		
2.	Lagepläne		
2.1	Übersichtskarte Topographische Karte Maßstab 1:20.000		A3
2.2	Lageplan 1:5.000		A2
2.7	Verkabelungsplan Windpark 1.5:000		A2
2.8	Kompensationsflächen 1.5:000	vgl. Reg. 13.4	
4.	Emissionen und Immissionen im Einwirkungsbereich der Anlage		
4.6	Schallschutzgutachten des Gutachters IEL GmbH, Az. 4271-19-L1	10.04.2019	107
4.7	Schattenwurfgutachten des Gutachters IEL GmbH, Az. 4271-19-S1	25.04.2019, Schattenkalender nur digital	60
6.	Anlagensicherheit		
6.3	Gutachten zu Freileitungen im Windpark des Gutachters F2E Fluid & Energy Engineering, Az. F2E-2018-WND-104	Rev. 0, 21.12.2018	18
13.	Natur, Landschaft und Arten- und Bodenschutz		
13.1	Angaben zum Betriebsgrundstück und zur Wasserversorgung sowie zu Natur, Landschaft und Bodenschutz	26.04.2019	3
13.3	Angaben zum Bodenschutz	18.04.2019	1
13.4	Landschaftspflegerischer Begleitplan inkl. - Kompensation - Berechnung der naturschutzrechtlichen Ersatzzahlung - Angaben zu Zwischenlager von Bodenaushub	04.07.2019	134, 9xA2, 2xA3
13.5	Gutachten zu artenschutzrechtlichen Auswirkungen		
13.5.1	Avifaunistische Untersuchungen des Gutachters IFÖNN GmbH, Az. n.v.	29.03.2019	55, 4xA3
13.5.2	Erfassung und Bewertung der Fledermausfauna des Gutachters IFÖNN GmbH, Az. n.v.	09.04.2019	53, 6xA3
Ordner Gutachten und Lagepläne		Ordner B	
14.	Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)		
14.1	Klärung des UVP-Erfordernisses		1
14.2	UVP-Bericht	03.07.2019	102, 9xA2, 2xA3
16.	Wegebau, Zuwegung		
16.1	Beschreibung der erforderlichen wegebaulichen Maßnahmen (vorh. Wege, neue Wege, verstärkte Wege) sowie der Sicherstellung - Übersichtslageplan Zuwegung I-III - Regeldetails Wege und Kranstellflächen Ausführung		3xA0 2xA3
17.	Wasserrecht		
17.2	Beschreibung und Zeichnung der notwendigen genehmigungspflichtigen Maßnahmen	12.07.2019	12, 6xA3, 2xA1, 1xA0
19.	Standsicherheit		
19.1	Statik des Gutachters und Typenprüfung	wird durch Hersteller zur Verfügung gestellt	
19.2	Baugrundgutachten des Gutachters Ingenieurgeologie Dr. Lübbe, Az. 1092-18-2	1. Revision 19.03.2019	126
19.3	Turbulenzgutachten des Gutachters Fluid & Energy Engineering GmbH & Co. KG inkl.: -wake2e Bericht des Gutachters Fluid & Energy Engineering, Az. F2E-2018-TGN-012	Rev. 2, 05.07.2019	45