

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach § 52 a Abs. 5 BImSchG**

**Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 06.06.2018**

Betreiber:	Klaus und Carsten Dohrmann GbR Mühlenstraße 1 27412 Tarmstedt
Betriebsstandort (Adresse):	Tarmstedt , Außenbereich 7 Flur 7 , Flurstück 1/1 , 1/2
Nummer gemäß der 4. BImSchV:	7.1.3
Bezeichnung gemäß der 4. BImSchV:	Anlage zur Haltung und Aufzucht von Masthähnchen, hier 79.600 Masthähnchen
<b>Fazit:</b>	
Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsauflagen) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Wenn ja, welche:	
<b>Mängel</b>	<b>Beseitigung bis</b>
Nachprüfungstermin, Datum:	
Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung: Datum: Frühjahr/Sommer 2018	

Landkreis Rotenburg (Wümme)  
Der Landrat  
Amt für Bauaufsicht und Bauleitplanung

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach § 52 a Abs. 5 BImSchG**

**Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 22.04.2015**

Betreiber:	Klaus und Carsten Dohrmann GbR Mühlenstraße 1 27412 Tarmstedt
Betriebsstandort (Adresse):	Tarmstedt , Außenbereich 7 Flur 7 , Flurstück 1/1 , 1/2
Nummer gemäß der 4. BImSchV:	7.1.3
Bezeichnung gemäß der 4. BImSchV:	Anlage zur Haltung und Aufzucht von Masthähnchen, hier 79.600 Masthähnchen
<b>Fazit:</b>	
Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsauflagen) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Wenn ja, welche:	
<b>Mängel</b>	<b>Beseitigung bis</b>
Nachprüfungstermin, Datum:	
Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung: Datum: Frühjahr 2018	

Landkreis Rotenburg (Wümme)  
Der Landrat  
Amt für Bauaufsicht und Bauleitplanung