

<b>Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach § 52a Abs. 5 BImSchG</b>																					
Zuständige Überwachungsbehörde:	Landkreis Rotenburg (Wümme)																				
Datum der Vor-Ort-Besichtigung:	05.11.2025																				
Betreiber:	Daniel Kröger Veerse 84 27383 Scheeßel																				
Betriebsstandort (Adresse):	Scheeßel, Veerse 84																				
Nummer gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	7.1.11																				
Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	Anlage zur Aufzucht und zum Halten von Schweinen und Rindern																				
<p><b>Fazit:</b></p> <p>Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsauflagen) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja                      <input checked="" type="checkbox"/> Nein</p> <p>Wenn ja, welche:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; padding: 5px;">Mängel</th> <th style="width: 50%; padding: 5px;">Beseitigung bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="height: 20px;"> </td><td> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td><td> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td><td> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td><td> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td><td> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td><td> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td><td> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td><td> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Mängel	Beseitigung bis																		
Mängel	Beseitigung bis																				
Datum Nachprüfungstermin:																					
Datum nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung:	Herbst 2028																				

<b>Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach § 52a Abs. 5 BImSchG</b>																					
Zuständige Überwachungsbehörde:	Landkreis Rotenburg (Wümme)																				
Datum der Vor-Ort-Besichtigung:	12.10.2022																				
Betreiber:	Daniel Kröger Veerse 84 27383 Scheeßel																				
Betriebsstandort (Adresse):	Scheeßel, Veerse 84																				
Nummer gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	7.1.11																				
Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	Anlage zur Aufzucht und zum Halten von Schweinen und Rindern																				
<p><b>Fazit:</b></p> <p>Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja                      <input checked="" type="checkbox"/> Nein</p> <p>Wenn ja, welche:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Mängel</th> <th style="width: 50%;">Beseitigung bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Mängel	Beseitigung bis																		
Mängel	Beseitigung bis																				
Datum Nachprüfungstermin:																					
Datum nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung:	Herbst 2025																				

# Veröffentlichung

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach § 52 a Abs. 5 BImSchG	
Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 18.09.2019	
Betreiber:	Franz-Josef Kröger Rittergut Veerse 84 27383 Scheeßel
Betriebsstandort (Adresse):	27383 Scheeßel, Rittergut Veerse 1
Nummer gemäß der 4. BImSchV:	7.1.7.1
Bezeichnung gemäß der 4. BImSchV:	Anlage zur Aufzucht und zum Halten von Mastschweinen und Rindern
<b>Fazit:</b>	
Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsauflagen) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Wenn ja, welche:	
<b>Mängel</b>	<b>Beseitigung bis</b>
Nachprüfungstermin, Datum:	
Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: Herbst 2022	

Landkreis Rotenburg (Wümme)  
Der Landrat  
Amt für Bauaufsicht und Bauleitplanung

# Veröffentlichung

<b>Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach § 52 a Abs. 5 BImSchG</b>	
<b>Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 05. und 07.09.2016</b>	
Betreiber:	Franz-Josef Kröger Rittergut Veerse 84 27383 Scheeßel
Betriebsstandort (Adresse):	27383 Scheeßel, Rittergut Veerse 1
Nummer gemäß der 4. BImSchV:	7.1.7.1
Bezeichnung gemäß der 4. BImSchV:	Anlage zur Aufzucht und zum Halten von Mastschweinen und Rindern
<b>Fazit:</b>	
Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsauflagen) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Wenn ja, welche:	
<b>Mängel</b>	<b>Beseitigung bis</b>
Nachprüfungstermin, Datum:	
Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: Sommer 2019	

Landkreis Rotenburg (Wümme)  
 Der Landrat  
 Amt für Bauaufsicht und Bauleitplanung