

# Veröffentlichung

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach § 52 a Abs. 5 BImSchG	
Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 01.09.2021	
Betreiber:	R+S Lohmann KG vertreten durch Rolf Lohmann Ahauser Straße 15 27367 Hellwege
Betriebsstandort (Adresse):	Hellwege, Außenbereich/Haberloher Straße
Nummer gemäß der 4. BImSchV:	7.1.3.1
Bezeichnung gemäß der 4. BImSchV:	Anlage zum Halten und zur Aufzucht von Masthähnchen
<b>Fazit:</b>	
Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Wenn ja, welche:	
<b>Mängel</b>	<b>Beseitigung bis</b>
Nachprüfungstermin, Datum:	
Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: Herbst 2024	

Landkreis Rotenburg (Wümme)  
Der Landrat  
Amt für Bauaufsicht und Bauleitplanung

## Veröffentlichung

<b>Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach § 52 a Abs. 5 BImSchG</b>					
<b>Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 11. und 26.11.2015</b>					
Betreiber:	R+S Lohmann KG vertreten durch Rolf Lohmann Ahauser Straße 15 27367 Hellwege				
Betriebsstandort (Adresse):	Hellwege, Außenbereich/Haberloher Straße				
Nummer gemäß der 4. BImSchV:	7.1.3.1				
Bezeichnung gemäß der 4. BImSchV:	Anlage zum Halten und zur Aufzucht von Masthähnchen				
<b>Fazit:</b>					
Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein				
Wenn ja, welche:					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>Mängel</b></td> <td style="width: 50%; text-align: right;"><b>Beseitigung bis</b></td> </tr> <tr> <td style="height: 100px;"></td> <td style="height: 100px;"></td> </tr> </table>	<b>Mängel</b>	<b>Beseitigung bis</b>			
<b>Mängel</b>	<b>Beseitigung bis</b>				
Nachprüfungstermin, Datum:					
Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: November 2018					

Landkreis Rotenburg (Wümme)  
 Der Landrat  
 Amt für Bauaufsicht und Bauleitplanung

# Veröffentlichung

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach § 52 a Abs. 5 BImSchG	
Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 08.08.2018	
Betreiber:	R+S Lohmann KG vertreten durch Rolf Lohmann Ahauser Straße 15 27367 Hellwege
Betriebsstandort (Adresse):	Hellwege, Außenbereich/Haberloher Straße
Nummer gemäß der 4. BImSchV:	7.1.3.1
Bezeichnung gemäß der 4. BImSchV:	Anlage zum Halten und zur Aufzucht von Masthähnchen
<b>Fazit:</b>	
Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Wenn ja, welche:	
<b>Mängel</b>	<b>Beseitigung bis</b>
Nachprüfungstermin, Datum:	
Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: Herbst 2021	

Landkreis Rotenburg (Wümme)  
Der Landrat  
Amt für Bauaufsicht und Bauleitplanung