

Veröffentlichung

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach § 52 a Abs. 5 BImSchG					
Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 11. und 26.11.2015					
Betreiber:	R+S Lohmann KG vertreten durch Rolf Lohmann Ahauser Straße 15 27367 Hellwege				
Betriebsstandort (Adresse):	Hellwege, Außenbereich/Haberloher Straße				
Nummer gemäß der 4. BImSchV:	7.1.3.1				
Bezeichnung gemäß der 4. BImSchV:	Anlage zum Halten und zur Aufzucht von Masthähnchen				
Fazit:					
Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein				
Wenn ja, welche:					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Mängel</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">Beseitigung bis</td> </tr> <tr> <td style="height: 100px;"></td> <td style="height: 100px;"></td> </tr> </table>	Mängel	Beseitigung bis			
Mängel	Beseitigung bis				
Nachprüfungstermin, Datum:					
Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: November 2018					

Landkreis Rotenburg (Wümme)
 Der Landrat
 Amt für Bauaufsicht und Bauleitplanung

Veröffentlichung

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach § 52 a Abs. 5 BImSchG					
Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 08.08.2018					
Betreiber:	R+S Lohmann KG vertreten durch Rolf Lohmann Ahauser Straße 15 27367 Hellwege				
Betriebsstandort (Adresse):	Hellwege, Außenbereich/Haberloher Straße				
Nummer gemäß der 4. BImSchV:	7.1.3.1				
Bezeichnung gemäß der 4. BImSchV:	Anlage zum Halten und zur Aufzucht von Masthähnchen				
Fazit:					
Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein				
Wenn ja, welche:					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Mängel</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Beseitigung bis</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td></td> </tr> </table>	Mängel	Beseitigung bis			
Mängel	Beseitigung bis				
Nachprüfungstermin, Datum:					
Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: Herbst 2021					

Landkreis Rotenburg (Wümme)
 Der Landrat
 Amt für Bauaufsicht und Bauleitplanung